



6 PUNTKE DATEN CHECK


- 1.) RGB Schwarz = Gravur (KEINE FOTODATEIEN möglich)
- 2.) 3D DOMING 4c Druck.
Wenn abfallend mit Überfüller 1mm (FOTODATEIEN „Möglich“)
- 3.) Alle Konturen und Linien in Flächen umwandeln
- 4.) Alle Schriften in Pfade umwandeln
- 5.) Alle Flächen mit Pathfinder verbinden (reingezeichnet)
- 6.) Keine Passer oder Schnittmarken mit speichern




3D Doming
EMBLEM CUT



Positionierung
3D Doming
Emblem



Positionierung
3D Doming
Emblem



Positionierung
3D Doming
Emblem

CUT Beispiel



Gravur und
Druck Beispiel

