


4 PUNKTE DATEN CHECK

- 1.) 3D DOMING 4c Druck.
Wenn abfallend mit Überfüller 1mm (FOTODATEIEN „Möglich“)
- 2.) Alle Konturen und Linien in Flächen umwandeln
- 3.) Alle Schriften in Pfade umwandeln
- 4.) Keine Passer oder Schnittmarken mit speichern



Ø 25mm



3D Doming
EMBLEM CUT

